

Die Bauherrschaft



......

Objekt 203-S22 Sanierung St. Antonius Kirche Wallisellen Alpenstrassse 5 8304 Wallisellen Bauherr Röm. Kath. Kirchgemeinde Wallisellen Richard Pfister Alpenstrasse 5 8304 Wallisellen Projektverfasser Gächter AG Qualität am Bau Bahnhofstrasse 26 8304 Wallisellen Markus Gächter Sachbearbeiter Telefon 043 543 10 00 Fax +41 43 543 10 01 Email markus.gaechter@gaechterag.ch Variante 3 Kostenvoranschlag Bauprojekt 1:100 (Genauigkeit +/- 10 %) BBaseBaukosten 8.6 Inhalt Hinweise Zusammenfassung Kosten BKP 0-9 Vergabeeinheiten Finanzierung Total Anlagekosten CHF 785'000.00 Datum Wallisellen, 31. März 2022 Der Architekt

Hinweise

203-S22 Sanierung St. Antonius Kirche Wallisellen, 8304 Wallisellen - Kostenvoranschlag

Bezeichnung Beschrieb

Projekt Informationen

Objekt 203-S22 Sanierung St. Antonius Kirche Wallisellen

Alpenstrassse 5, 8304 Wallisellen

Bauherr Röm. Kath. Kirchgemeinde Wallisellen Richard Pfister

Alpenstrasse 5, 8304 Wallisellen

Sachbearbeiter Richard Pfister

Architekt Gächter AG, Qualität am Bau

Bahnhofstrasse 26, 8304 Wallisellen

Sachbearbeiter Markus Gächter

Telefon +41 78 677 00 00, Email markus.gaechter@gaechterag.ch

Projektart Sanierung
Bauwerksart Kirche

Projekt Info Ausbau des kompletten Fensters inkl. Kunstverglasungen und gesamter Konstruktion. Die alte

Konstruktion sowie die alten Schutzverglasungen werden entsorgt. Die ausgebauten Kunstverglasungen werden in unserer Werkstatt restauriert und stabilisiert. Gerissene

Bundstellen werden nachgelötet, einzelne Verglasungen werden wenn nötig neu verbleit und

sämtliche Verglasungen werden mit Spezial-Dichtungsmasse gereinigt Kompletter Rahmenersatz mit Übernahme der Inneneinteilung mit thermisch getrennten Profilen

Neue Isolierverglasungen aussen

Raumprogramm

Konstruktion Massiv

Baubeginn nach Abbsprache

Rohbauvollendung

Bezug nach Abbsprachen

Kosten Informationen

Projektstand

Genauigkeit Der Genauigkeitsgrad des Kostenvoranschlags beträgt:

+/- 10 %

Währung Die Preise sind in 'CHF' angegeben.

Preisstand Die Preise dieses Dokuments beziehen sich auf folgenden Baukostenindex:

Schweizerischer Baupreisindex (Schweiz, Neubau Mehrfamilienhaus, Basis Oktober 2020)

Kostenstand 1. Oktober 2021, 104.5 Pkt

MWSt Die Beträge der BKP-Konti sind inklusive Mehrwertsteuer.

Die Mehrwertsteuer wurde nicht ausgeschieden. Der verwendete Mehrwertsteuersatz beträgt 7.7%.

Zuschlag Der eingerechnete allgemeine Zuschlag beträgt:

0%

Bezeichnung Beschrieb

Kostengliederungen

FGL / OGL Es wird keine Finanzierungsgliederung oder Objektgliederung verwendet.

ZK Es sind noch keine Zahlungskonti bestimmt.

Bemerkungen, Dokumentation

Baubeschrieb (inkl. Preise)

203-S22 Sanierung St.Antonius Kirche Wallisellen, 8304 Wallisellen - Kostenvoranschlag

Pos	Bezeichnung	Zwischentotal	Total KV	Prozent
BKP	Zusammenfassung			
1	Vorbereitungsarbeiten		17'000	2.2%
2	Gebäude		759'500	96.8%
4	Umgebung		4'000	0.5%
5	Baunebenkosten		4'500	0.6%
Total	Kostenvoranschlag (inkl. MWSt)		785'000	100.0%
	Mehrwertsteuer (MWSt)		56'124	

Pos	Bezeichnung	Zwischentotal	Total KV	Prozent
BKP	Zwischentotal			
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen		7'000	0.9%
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen		5'000	0.6%
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung		5'000	0.6%
21	Rohbau 1		46'000	5.9%
22	Rohbau 2		4'000	0.5%
23	Elektroanlagen		22'000	2.8%
27	Ausbau 1		610'000	77.7%
28	Ausbau 2		18'000	2.3%
29	Honorare		59'500	7.6%
42	Gartenanlagen		4'000	0.5%
52	Dokumentation und Präsentation		1'500	0.2%
53	Versicherungen		3'000	0.4%
Total	Kostenvoranschlag		785'000	

Pos	Bezeichnung	Zwischentotal	Total KV	Prozent
1	Vorbereitungsarbeiten		17'000	2.2%
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen			
100	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen			
100-01	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen		3'000	0.4%
>	Bestandsaufnahmen Schadstoffuntersuchungen Fenster Fugen			
>	Übriges, Rundung	3'000		
	IU, Umweltingenieur			
100-02	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen		4'000	0.5%
>	Bestandsaufnahmen			
_	Bestandsaufnahme Bauwerke Fenster Schichten	4'000		
	Übriges, Rundung GL, Glaser	4 000		
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen			
110	Räumungen, Terrainvorbereitungen			
110-01	Räumungen; Abbruch		5'000	0.6%
	Rückbau Fugen Altlasten Asbest		0 000	0.070
>	iii	5'000		
-	GL, Glaser			
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung			
130-01	Gemeinsame Baustelleneinrichtung		5'000	0.6%
>	Gemeinsame Baustelleneinrichtung Abschrankungen, Umschlag- und Lagerplatz, Versorgung mit Wasser, Versorgung mit elektrischer Energie, Abfallentsorgung, Bauheizung, Bauheizung; Bau WC	5'000		
1	Total Vorbereitungsarbeiten		17'000	2.2%

Bezeichnung

Pos

2	Gebäude		759'500	96.8%
			733300	90.076
21	Rohbau 1			
211	Baumeisterarbeiten			
211-01	Baumeisterarbeiten	01000	42'000	5.4%
>	Mehr Miete Annahme Gerüste für Baumeister- oder andere Arbeiten Fassadengerüste, Wandgerüste	2'000 40'000		
-	GR, Gerüste			
211-02	Baumeisterarbeiten		4'000	0.5%
-	Abdeckarbeiten und Schutzmassnahmen BM, Baumeister	4'000		
22	Rohbau 2			
	Spenglerarbeiten Anpassungen SP, Spengler	2'000	2'000	0.3%
227-01	Äussere Oberflächenbehandlungen		2'000	0.3%
>	Äussere Malerarbeiten			
	Übriges, Rundung	2'000		
-	MA, Maler			
23	Elektroanlagen			
230-01	Elektroanlagen		22'000	2.8%
	RWA Anschlüsse und neue Zentrale bei Kircheneingang	22/000		
>	Übriges, Rundung EL, Elektro	22'000		
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen			
245-01	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen		inkl.	
>	Rauch- und Wärmeabzugsanlage (kosten im Metallbau) ME, Metallbau Fertigteile			
27	Ausbau 1			
272-01	Metallbauarbeiten		195'000	24.8%
>	Neue Wärmeschutzgläser und Metallbauteile Variante 3			
	Übriges, Rundung	195'000		
	ME, Metallbau Fertigteile			
274	Innere Spezialverglasungen		255'000	45.2%
274-01	Innere Spezialverglasungen Kunstglasarbeiten Variante 3		355'000	43.2%
	Übriges, Rundung	355'000		
	GL, Glaser			
274-02	Innere Spezialverglasungen Kunsglasarbeiten		60'000	7.6%
	zusätzliche Neuverbleiung von ca. 30% Kunsverglasung Annahme	001000		
	Übriges, Rundung GL, Glaser	60'000		
	Ausbau 2			
28	Auspau Z			

Total KV Prozent

Zwischentotal

Pos	Bezeichnung	Zwischentotal	Total KV	Prozent
285-01	Innere Oberflächenbehandlungen		13'000	1.7%
	> Innere Malerarbeiten			
	> Übriges, Rundung	13'000		
287-01	Baureinigung		5'000	0.6%
	> Baureinigung	5'000		
29	Honorare			
291	Honorar Architekt (Gebäude)			
291-01	Honorar Architekt (Gebäude)		55'000	7.0%
	> Honorar Architekt und Bauleitung	55'000		
	- BU, Bauleitung			
298	Honorare Spezialisten 2 (Gebäude)			
298-01	Honorare Spezialisten 2 (Gebäude)		1'500	0.2%
	 Honorar Prüfingenieur (Gebäude) Metallbau 	1'500		
	- IP, Prüfingenieur			
298-02	Honorare Spezialisten 2 (Gebäude)		1'500	0.2%
	> Honorar Brandschutzexperte (Gebäude)	1'500		
	- BSE, Brandschutzexperte			
298-03	Honorare Spezialisten 2 (Gebäude)		1'500	0.2%
	> Honorar Bauphysik (Gebäude)	1'500		
	- BP, Bauphysiker			
2	Total Gebäude		759'500	96.8%

Pos	Bezeichnung	Zwischentotal	Total KV	Prozent
4	Umgebung		4'000	0.5%
42	Gartenanlagen			
421-01	Gärtnerarbeiten		4'000	0.5%
>	> Anpass und instandstellungsarbeiten			
>	> Übriges, Rundung	4'000		
	- GA, Gärtner			
4	Total Umgebung		4'000	0.5%

Pos	Bezeichnung	Zwischentotal	Total KV	Prozent
5	Baunebenkosten		4'500	0.6%
52	Dokumentation und Präsentation			
520-01	Dokumentation und Präsentation - KO, Kopieren, Vervielfältigungen		1'500	0.2%
53	Versicherungen			
530-01	Versicherungen - VE, Versicherung		3'000	0.4%
58	Rückstellungen und Reserven			
581-01	Rückstellungen für zu erwartende Kosten > Rückstellungen für zu erwartende Kosten			
5	Total Baunebenkosten		4'500	0.6%